



## Внимание!

Сервисные центры VOLTA совместно с компанией «ИМЛАЙТ-Шоутехник» объявляют об отзыве нескольких моделей радиосистем VOLTA. Мероприятия по отзыву оборудования вызваны наличием неисправности в одном из электронных компонентов.

Отзывная кампания касается следующих моделей:

**VOLTA US-2, US-2H, US-2X с частотой 725,80 / 710,20 МГц**

**VOLTA US-2, US-2H, US-2X с частотой 716,90 / 622,665 МГц**

Если вы приобрели данное оборудование и обнаружили неисправность, убедительная просьба обратиться в место продажи товара, либо сообщить о проблеме по электронной почте: [volta@volta.ru](mailto:volta@volta.ru)

Неисправное оборудование подлежит оперативному ремонту за счет компании «ИМЛАЙТ-Шоутехник» или замене на новые радиосистемы.

